

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО

Акционерное общество «Энергосетевая Компания»

(наименование организации, осуществляющей
регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения)

(личная подпись, расшифровка подписи
уполномоченного должностного лица)

"22"

2025 г.

г. Нижний Новгород

22.01.2025 г.

(населенный пункт)

(дата)

Акционерное общество «Энергосетевая Компания»

(наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, которая провела
техническое обследование, специализированной организации в случае ее привлечения)

по результатам проведения технического обследования систем теплоснабжения

котельная «Больница №37», п.Н.Доскино, 13 линия, д.33

(наименование системы теплоснабжения)

составлен настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее - Отчет) о
нижеследующем.

Сроки проведения технического обследования: **13.01.2025-21.01.2025 г.г.**

Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с использованием
объектов, в отношении которых проведено техническое обследование: **Акционерное общество
«Энергосетевая Компания»**

По результатам технического обследования:

1) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование:

N	Обследуемый объект теплоснабжения	Место нахождения
1	Котел водогрейный Buderus Logano GE-124, инв.№43754	г.Н.Новгород, п.Н.Доскино, 13 линия, д.33
2	Котел водогрейный Buderus Logano GE-124, инв.№43755	г.Н.Новгород, п.Н.Доскино, 13 линия, д.33

2) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или
иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического
обследования:

А. Описание основных параметров и технических характеристик объектов теплоснабжения:

- Котел водогрейный Buderus Logano GE-124, инв.№43754 – производительность 0,024 Гкал/час;
- Котел водогрейный Buderus Logano GE-124, инв.№43755 – производительность 0,024 Гкал/час;

Б. Описание фактических показателей деятельности организации, осуществляющей

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:

- выработка – 87,69 Гкал;
- отпуск потребителям – 83,83 Гкал;
- потребление эл. энергии – 0,886 тыс.кВт-ч.;
- потребление природного газа – 10,7 тыс.м³;

В. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту):

- Котел водогрейный Buderus Logano GE-124, инв.№43754 – Газоходы котлов имеют повреждения и не обеспечивают достаточной плотности;
- Котел водогрейный Buderus Logano GE-124, инв.№43755 – Газоходы котлов имеют повреждения и не обеспечивают достаточной плотности;

Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний, измерений) представлены в приложении N ____ к Отчету;

3) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:

удовлетворительное;

4) оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения в момент проведения обследования, включая процент износа объекта теплоснабжения:

Н п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Оценка технического состояния	Процент износа
1	Котел водогрейный Buderus Logano GE-124, инв.№43754	2002	удовлетворительное	80
2	Котел водогрейный Buderus Logano GE-124, инв.№43755	2002	удовлетворительное	80

5) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения:

- обследование оборудования котельной показало, что оно находится в работоспособном состоянии;

6) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:

- _____;

7) рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

- восстановить тепловую изоляцию трубопроводов в нутрии котельной, для снижения потерь тепловой энергии.